

BÁO CÁO

Tình hình thiếu nước phục vụ sản xuất lúa Hè Thu tại các thôn Ngọc Sơn, Vạn Xuân, Bàn Thới

Thực hiện Công văn số 30/CV-BKTN ngày 18/8/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách về khẩn trương chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất lúa vụ Hè Thu tại các thôn Ngọc Sơn, Vạn Xuân và Bàn Thới.

UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra thực trạng thiếu nước phục vụ sản xuất lúa vụ Hè Thu tại các thôn Ngọc Sơn, Vạn Xuân, Bàn Thới và báo cáo tình hình như sau:

1. Tổng diện tích lúa gieo sạ vụ Hè Thu 2026 trên địa bàn xã Thiên Tín: 510ha, trong đó diện tích lúa do HTX.NN Hành Thiện đảm nhận việc điều tiết tưới tiêu 287,86 ha.

- Qua kiểm tra rà soát diện tích lúa bị thiếu nước tại các thôn Ngọc Sơn, Vạn Xuân và Bàn Thới: ước tính 11,5 ha lúa đã trở đều, *cụ thể:*

+ Khu vực Gò Mít, đồng Trong (thôn Vạn Xuân): 1,5 ha.

+ Khu vực giữa đồng, xứ đồng trong (thôn Vạn Xuân): 1,5 ha.

+ Xứ đồng Gò Mít (thôn Bàn Thới): 3 ha.

+ Xứ đồng Rộc Suối Cát (thôn Bàn Thới): 2,5 ha.

+ Xứ đồng: Đồng Tranh – Gò Gai: 3 ha.

2. Nguyên nhân thiếu nước:

a) Nguyên nhân khách quan

- Do tình hình nắng hạn kéo dài, mực nước sông xuống thấp không đủ lượng nước để các trạm bơm Vạn Xuân 2, Mễ Sơn hoạt động, trước tình hình đó UBND xã đã chủ động xin ý kiến thường trực Đảng ủy sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để mua 02 máy bơm, nạo vét lòng sông, đóng cọc làm bờ cản nước để dẫn dòng vào 02 trạm Mễ Sơn và Vạn Xuân để duy trì hoạt động tưới tiêu trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2026 (đính kèm một số hình ảnh). Tuy nhiên, do nắng nóng tăng cao nên từ ngày 10/8 mực nước sông không đủ để duy trì tưới cho 11,5ha diện tích lúa gieo sạ chậm so với lịch thời vụ Hè Thu năm 2026. Cụ thể như sau:

+ Thôn Vạn Xuân: Riêng diện tích xứ đồng Gò Mít 01 ha, phải dẫn nước xuống mương tiêu lớn, ngăn đập bồi thì diện tích này mới lấy nước được, trong quá trình điều tiết nước xuống các mương tiêu để lấy nước gây thất thoát ảnh hưởng đến nguồn nước tưới không đảm bảo. Khu vực giữa đồng, xứ đồng trong 1,5 ha là xứ đồng cuối nước địa hình cao và trong giai đoạn HTX đang khắc phục chống hạn, dòng sông không đủ nguồn nước, nên trong giai đoạn đó công tác điều tiết nước không được đảm bảo.

+ Thôn Bàn Thới: Xứ đồng Gò mít 03 ha, Rộc Suối Cát 2,5 ha là diện tích được lấy nước từ nguồn nước đập Gò Mít và đập Suối Cát lấy nước từ trạm bơm Vạn Xuân 2 là diện tích xa nguồn nước lấy nước rớt từ xứ đồng thôn Vạn Xuân 2 (cũ) và thôn Bàn Thới, quá trình dẫn nước xuống các đập bị thất thoát nhiều do mương tiêu lớn. Riêng 1 ha đuôi rộc vùng suối cát Bàn Thới là diện tích ngoài kế hoạch tưới vụ Hè Thu 2026 của HTX do không đảm bảo nguồn nước.

+ Thôn Ngọc Sơn: Xứ đồng Tranh - Gò Gai lấy từ nguồn nước trạm Mễ Sơn, từ khi đắp bờ cản nước nhà trạm phục vụ nước đảm bảo tưới tiêu. Nhưng trong giai đoạn mưa lớn đầu tháng 8/2026 thì bờ cản bị sạt lở dẫn đến nguồn nước không đủ để trạm bơm hoạt động tưới.

b) Nguyên nhân chủ quan

Nguồn kinh phí được nhà nước cấp bù thủy lợi phí trong năm 2026 được UBND xã phân bổ cho HTX Hành Thiện là 803.754.000 đồng, trong đó, cấp đợt 1 (60%) là 482.252.400 đồng; đợt 2 cấp (30%) là 241.126.200 đồng và đợt 3 cấp (10%) là 80.375.400 đồng, *(theo điểm a mục 2 Điều 20 Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ)*.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành HTX Hành Thiện đã không đảm bảo về việc thanh toán tiền điện, nên kể từ ngày 14/8/2026 02 Trạm bơm tại thôn Vạn Xuân và Mễ Sơn bị cắt điện, dẫn đến việc thiếu nước cục bộ tại các xứ đồng như đã nêu trên.

3. Giải pháp khắc phục:

- Đề khẩn trương giải quyết trình trạng thiếu nước cục bộ UBND xã chỉ đạo phòng Kinh tế tham mưu phân bổ khẩn cấp nguồn kinh phí 30% (nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2026) đợt 2, để Hợp tác xã Nông nghiệp Hành Thiện triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tiết nước chống hạn.

- HTX Hành Thiện có chịu nhiệm tập trung nhân lực, thiết bị vận hành nhà trạm Vạn Xuân ngày 21/8/2026 và trạm bơm Mễ Sơn vào ngày 22/8/2026 để khắc phục tưới cho những diện tích còn nhu cầu về nước giai đoạn lúa trổ tại các xứ đồng nêu trên.

Trên đây là báo cáo việc kiểm tra kiểm tra thực trạng thiếu nước phục vụ sản xuất lúa vụ Hè Thu tại các thôn Ngọc Sơn, Vạn Xuân, Bàn Thới và giải pháp khắc phục trình trạng thiếu nước cục bộ. UBND xã báo cáo Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND xã theo dõi tổng hợp./.

Nơi nhận:

- TT HĐND xã;
- Ban Kinh tế- Ngân sách;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- HTX.NN Hành Thiện;
- Các thôn: Ngọc Sơn, Vạn Xuân, Bàn Thới;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sinh